

EPSON PERFECTION™ V200 PHOTO

Start Here • Démarrez ici • Hier starten • Hier beginnen •
 Inizia qui • Para empezar • Começar por aqui •
 Установка • Встановлення




410989100


Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX



1.




2.





Do not connect the USB cable yet.
 Ne raccordez pas encore le câble USB.
 Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an.
 Sluit de USB-kabel nog niet aan.
 Non collegare adesso il cavo USB.

No conecte todavía el cable USB.
 Não ligue ainda o cabo USB.
 Не подключайте USB кабель.
 Поки що не підключайте кабель USB.

3.




4.



To turn off the scanner press and hold the Power button for 3 seconds.
 Pour mettre le scanner hors tension, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
 Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Scanner auszuschalten.
 Houd de Aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de scanner uit te zetten.
 Per spegnere lo scanner premere senza rilasciare il pulsante di accensione per 3 secondi.

Para apagar el escáner, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
 Para desligar o Digitalizador pressione e mantenha o botão Funcionamento por 3 segundos.
 Для выключения сканера нажмите и удерживайте кнопку Питание в течении 3 с.
 Щоб вимкнути сканер, натисніть кнопку Живлення й утримуйте її протягом 3 с.

Getting More Information •
 Obtenir des informations complémentaires •
 Weitere Informationsquellen • Meer informatie •
 Ulteriori informazioni • Más información •
 Obter Mais Informações • Дополнительные сведения •
 Дізнатися докладніше



Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
 Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildschirmarV vorgesehen.